


CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Rispondenza Normativa     | IEC/EN 602208    |
| Standards Compliance      | IEC/EN 60670-1   |
| Materiale                 | Acciaio Zincato  |
| Material                  | Galvanized steel |
| Grado di protezione       | IP20             |
| Degree of protection      |                  |
| Resistenza agli urti      | IK 10            |
| Impact resistance         |                  |
| Classe d'isolamento       | I                |
| Insulation class          |                  |
| Alimentatore integrato    | 24V DC - 90W     |
| Integrated power supply   |                  |
| Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C    |
| Storage temperature       |                  |
| Temperatura di esercizio  | -40°C - +70°C    |
| Operating temperature     |                  |



Misure espresse in millimetri  
Measurements expressed in millimetres



Istruzioni di montaggio  
Rosone 180  
Ceiling Rose 180


GENUIT srl  
Via Mantova 165  
46041 Asola (MN) Italy

Tel +39 037674515  
P.IVA 02577720200  
info@genuit.srl

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PACKAGE CONTENTS


- 1x Rosone
- 1x Ceiling Rose
- 1x Morsetto unipolare
- 1x Single-pole terminal
- 1x Alimentatore
- 1x Power supply
- 1x Supporto
- 1x Mounting plate




Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune. Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa.

# Rosone 180 *Ceiling Rose 180*


- 1** Fissare il supporto interno al soffitto tramite due viti.  
*Fix the ceiling mounting plate to the ceiling using two screws.*




- 2** Inserire il cavo di alimentazione all'interno delle aperture superiori del supporto. Procedere con il cablaggio all'alimentatore (verificare le indicazioni riportate sull'alimentatore). Connettere il cavo di terra alla morsettiera unipolare.  
*Insert the power supply cable through the upper openings of the mounting bracket. Connect the cable to the power supply unit (refer to the markings on the power supply unit). Connect the earth wire to the single-pole terminal.*



- 3** Inserire il cavo di alimentazione della lampada a sospensione all'interno del foro del rosone.  
*Insert the power cable of the pendant lamp through the hole in the ceiling rose.*



- 4** Fissare il cavo della lampada alla base del supporto con un doppio inserimento all'interno dei tre fori e collegarlo all'alimentatore, verificando le polarità.  
*Secure the lamp cable to the base of the mounting bracket by threading it twice through the three holes, then connect it to the power supply unit, ensuring that the polarity is observed.*



- 5** Richiudere il rosone facendo scorrere il cavo fino al click del magnete.  
*Close the ceiling rose by sliding it along the cable until the magnet clicks into place.*

